

Открытое акционерное общество  
"ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ"

АКТ №4

Технического состояния, укомплектованности и оценки грузового самосвала

Комиссия в составе :

Председатель:

Члены :

Орлов А.А. - начальник УАТ

Власов Н.В. - зам. начальника

Дубцов Е.В. - начальник а/к №1

Мосин А. А. - ст. мастер по ремонту

18.04.2012г. произвела осмотр технического состояния, укомплектованности, а также оценки автомобиля

Марка и модель автомобиля Белаз 7522

Двигатель №04327

Шасси б/н

Год выпуска 1988

Масса объекта по паспорту 21000

1. Кузов и внешнее состояние автомобиля ( с указанием дефектов) удовлетворительное
2. Двигатель Износ 50% (отсутствует стартер)
3. Передний мост Состояние удовлетворительное
4. Задний мост Заменены проушины крепление штанг на сварную конструкцию
5. Коробка передач и сцепления Износ 70%
6. Рулевое управление Износ гидроусилителя руля 45%
7. Карданный вал Износ шлицевых соединений 40%
8. Наличие и состояние электроприборов Удовлетворительное (отсутствуют аккумуляторы)
9. Наличие и состояние систем питания износ 40%
10. Наличие состояние систем охлаждения Износ 60%
11. Состояние гидросистемы Удовлетворительная
12. Резина Износ 50%
13. Тормозная система Износ 60%